



cometal

MÉCANIQUE ARCHITECTURE

cometal inc. 420 rue Dumais, Lévis (Québec) G6W 6P2
Tél. : 418-839-8831

FILIALES :

cometal SL	2415 de la Métallurgie, C.P. 66, Jonquière (Québec) G7X 7V8	418 547-3322
cometal BSL	38, St-Germain-Est, Suite 200, Rimouski (Québec) G5L 1A2,	418 722-0992
cometal MTL	2850 St-Martin-Est, Suite 101, Laval (Québec) H7E 5A1	450 664-0323
cometal STD	672 Lemire, Suite A, Drummondville (Québec) J2C 7W9	819 472-3838

- FICHE D'ENTRETIEN -

PERSIENNES, CABANONS, GRILLES DE VENTILATION, ÉCRANS VISUELS ET PARE-SOLEIL "COMÉTAL" EN ALUMINIUM

Les persiennes, cabanons, grilles de ventilation, écrans visuels et pare-soleil Cométal en aluminium ne nécessitent pas d'entretien particulier, étant donné la stabilité des matériaux utilisés dans leur assemblage.

Persiennes, cabanons, grilles de ventilation, écrans visuels et pare-soleil émaillés ou en aluminium naturel

Nettoyage :

Les persiennes, cabanons, grilles de ventilation, écrans visuels et pare-soleil peuvent être nettoyés au besoin. Le nettoyage peut être effectué avec une brosse de lavage à poils souples (comme celles utilisées dans le milieu automobile) et de l'eau. Porter une attention particulière si le fini est émaillé car celui-ci est fragile. S'ils sont très sales, l'utilisation d'un détergent domestique non abrasif dilué dans l'eau est recommandée.

Persiennes, cabanons, grilles de ventilation, écrans visuels et pare-soleil anodisés

Nettoyage :

Les persiennes, cabanons, grilles de ventilation, écrans visuels et pare-soleil peuvent être nettoyés au besoin. Le nettoyage peut être effectué avec une brosse de lavage à poils souples (comme celles utilisées dans le milieu automobile) et de l'eau, avec ou sans détergent domestique non abrasif. Pour faire disparaître de légères égratignures, il est possible de restaurer le film anodique en utilisant une pâte abrasive de type OXAWAY (# P12101), et en polissant doucement à l'aide d'un linge propre.

Charge de neige et de glace

Précaution :

Bien que les pare-soleil soient conçus pour supporter les charges de neige et de glace prévues au Code National du Bâtiment, il est important de s'assurer que ceux-ci aient un minimum d'accumulation. Le déneigement ou le déglacage doit être fait rapidement et avec grande précaution pour ne pas abîmer l'aluminium et le fini.

NOTE :

Un mauvais entretien peut entraîner l'annulation de la garantie du manufacturier.

Pour tout supplément d'information, contactez notre service à la clientèle à info@cometal.ca ou au (888) 839-8831.